RAPPORT D'INTERVENTION

CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ

DESTINATAIRE

DISTRIBUTEUR

XIAOMI

N° DOSSIER SAV LXIA8110 **RÉFÉRENCE 1**

 carraz gerard 1 ROUTE DE MORGES **JURA**

DU: 12/03/2024

B2XXOMI4879375 **RÉFÉRENCE 2**

865298059968457

B2XXOMI4879375 IMEI

39320 VAL SURAN (FRANCE)

CLIENT FINAL

Madame, Monsieur,

Lors du dépôt de votre produit en SAV, vous avez signalé le(s) symptôme(s) suivant(s) : AUTRE PB. L'expertise technique de votre produit a révélé son irréparabilité pour le motif suivant : .

Conformément aux conditions de garantie constructeur, votre produit n'est plus couvert par la garantie et vous est donc retourné sans aucune intervention.

INTERVENTION EFFECTUÉE: NON RÉPARÉ

	Modèle réceptionné	Modèle expédié	Date de réception	Date d'expédition
>	(IAOMI 11 LITE 5G NE 128/6GB	XIAOMI 11 LITE 5G NE 128/6GB	07/03/2024	11/03/2024
	IMEI réceptionné	IMEI Expédié	Garantie à réception	Garantie à l'expédition
	865298059968457	865298059968457	Hors garantie	Irréparable
	N° de série réceptionné	N° de série expédié	Accessoires reçus et livrés	
	35739/21Y500490	35739/21Y500490	Verre trempé, Autre 1 (boite)	

Etat du produit à réception :

Usagé

Panne déclarée par le client :

AUTRE PB

blocage en mode recovery après mise à jour ver HyperOS

PANNE	INTERVENTION	LIBELLÉ PIÈCE REMPLACÉE
AUTRE PB	Irreparable	

Commentaire technique :



Contacter le service client de XIAOMI sur https://www.mi.com/fr/service/ centre d'appels : 0 805 37 09 16 Ouvert du lundi au vendredi: 9h à 20h samedi: 9h à 18h

Nous contacter sur https://sav.cordongroup.com

Afin de vous répondre dans les meilleurs délais, nous vous invitons à nous fournir le plus d'informations possibles sur votre dossier (Réf. SAV, Devis, n° série ou IMEI, ou tout autre renseignement)

